



**ISTITUTO COMPRESIVO
"G.MARCONI"**

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658

E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icmarconibattipaglia.gov.it>

Ai docenti e al personale Ata

Ai genitori e agli alunni

All'albo

Agli Atti

OGGETTO: esiti prova di evacuazione del 19/04/2018 presso il plesso Scuola dell'Infanzia "Serroni Ina" via Lazio

Si rendono noti gli esiti della prova di simulazione (emergenza incendio) effettuata nel plesso in oggetto.

Scuola dell'infanzia di Via Lazio – IC Guglielmo Marconi

Azione	Esito (positivo, negativo) con eventuale percentuale	Note	Indicazioni per il miglioramento della prova
Startup allarme per l'evacuazione	Esito Positivo	Il segnale di allarme è stato attivato dagli addetti correttamente. Una sola sezione (SEZ 3 B) non ha percepito subito l'allarme.	Potenziare il suono della sirena in modo che sia chiaramente udibile in tutti gli ambienti della parte posteriore dell'edificio.
Modalità Esodo dall'edificio scolastico	Esito Positivo	Gli alunni dei tre anni necessitano di esercitarsi per migliorare i tempi di evacuazione. Le classi seguono correttamente i percorsi di esodo	Potenziare le esercitazioni anche per singole sezioni. Fino al potenziamento del sistema di allarme i collaboratori scolastici effettueranno il sistema di allarme "porta a porta", ove necessario.
Capacità nell'individuazione dei punti di raccolta	Esito Positivo	I punti di raccolta sono agevolmente individuati	Verificare con regolarità che i punti stabiliti siano sempre sgombri ed accessibili.
Verifica di eventuali studenti rimasti nell'edificio con particolare attenzione ai locali per i servizi igienici	Esito Positivo	I collaboratori scolastici hanno controllato la totale assenza degli alunni nell'edificio	Aggiornamento formazione del personale non docente sul corretto svolgimento dei compiti
Simulazione di chiusura degli impianti tecnologici (gas, acqua ed energia elettrica)	Esito positivo	La simulazione di chiusura degli impianti tecnologici (gas, acqua ed energia elettrica) è stata correttamente eseguita	Aggiornamento formazione del personale non docente sul corretto svolgimento dei compiti
Compilazione dei moduli di evacuazione per le classi e della relazione per l'edificio.	Esito Positivo	La documentazione è stata correttamente compilata	Archiviare, immediatamente, alla fine della prova i moduli di evacuazione per classi e la

			relazione per l'edificio, riportando le criticità emerse nel corso della prova.
Durata temporale dell'evacuazione	Esito mediamente Positivo	Il tempo di evacuazione è risultato in generale buono, di circa 2 minuti per le sezioni con alunni dei quattro e cinque anni	Richiedere all'Ente Proprietario il ripristino dell'uscita di emergenza intermedia con il livellamento del percorso esterno e con la costruzione di una rampa, indispensabile per alunni di scuola dell'Infanzia.

Il RSSP

F.to Ing.M. Margarella

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Giacomina Capuano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa